

CR 60 TEMİZLEYİCİ SPREY 500 ml.

TEMİZLEYİCİ VE PENETRANT KALDIRICI SOLVENT

CR 60 Tahribatsız teste başlamadan önce ve penetrant boya testi sırasında,geliştirici uygulamadan önce,bir inceleme alanında yüzeye nüfuz etmiş penetrant'ı kaldırmak için kullanılır.

CR 60 halojensiz bir temizleyici ,sökücü solvent'tir yağları, gresleri ve diğer kirletici maddeleri uzaklaştırmak için çok çeşitli uygulama alanlarında kullanılabilir.

CR 60 Kalıntı bırakmadan hızlı bir şekilde kurur, çeşitli NDT ve havacılık sektöründe penetrant testi için düşük kalıntı gereksinimlerini karşılar.

FAYDALARI

CR 60 İle en üst düzeyde denetleme aralığı.

CR 60 İle endişe duymadan geniş bir yelpazede inceleme imkanı.

CR 60 AMS 2644 Sınıf 2 ve tüm büyük havacılık gereksinimlerine uygundur.

CR 60 İle çok yönlü uygulama.

CR 60 İle tüm penetrant testi süresince tek bir temizleyici kullanımı.

CR 60 İle süreksizliklerin içindeki penetrantı dışarı taşımadan sadece yüzeyi temizleyerek güvenli şekilde muayene edin.

CR 60 kalıntı bırakmadan hızlı kurur ve yanlış görüntülerin oluşmasını önler.

ÖZELLİKLER

- * AMS 2644 sınıf 2 halojensiz temizleyici -sökücü.
- * Hızlı kuruma
- * Kalıntı bırakmaz.
- * Düşük sıcaklıkta kullanıma uygun.
- * Alaşımlara uyumlu.
- * Dökme veya aerosol formu.
- * Temel temizleyici değildir.

UYGUN OLDUĞU STANDARTLAR

- * AMS 2644
- * ASME
- * ASTM E 165
- * ASTM E 1417
- * ISO 3452
- * MIL-STD-2132
- * MIL-STD-271

CR 60 TEMİZLEYİCİ SPREY 500 ml.

UYGULAMALAR

İdeal uygulamalar

- * Tahribatsız muayene öncesi temizlik.
- * Yüzeydeki fazla penetrantı kaldırma.
- * Muayene sonrası temizlik.
- * Klorlu çözücülerin yasaklandığı durumlarda kullanılabilirlik.

Kusur Örnekleri

- * Kaynak hataları.
- * Taşlama çatlakları.
- * Çekme çatlakları.
- * Dikişler.
- * Yırtıklar.
- * Katlanmalar.
- * İnce parçalar.
- * Soğutma çatlakları.
- * Yorulma çatlakları.

KULLANIM TALİMATLARI

NDT ön temizliği için.

1. Temizlenecek yüzeylere spreyleyiniz, daha sonra kalıntısız temiz bir bez ile silip temizleyiniz.
- 2- Penetrantı yüzeye uygulamadan önce parçanın iyice kurumasını sağlayın.

Yüzeydeki fazla penetrantı kaldırmak için

- 1- CR 60'ı kalıntısız bir bez üzerine uygulayın, test yüzeyini silin ve yüzeydeki penetrantı tamamen kaldırıncaya kadar işlemi tekrar edin.
- 2- Penetrasyon sonuçlarını etkileyeceği için CR 60'ı doğrudan penetrantın üstüne spreylemeyin.

ÖZELLİKLER

Görünüş	Akışkan sıvı
Gün Işında Renk	Renksiz
Koku	Zayıf
Sınıf	sınıf 2 Halojensiz.
Parlama Noktası	< 0 °C
Yoğunluk (gr/ml)	0.79
Kaplama alanı	4-6 m ²